

รายงานด่วนอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน

業務災害速報



発生事業所より


วันเวลาที่เกิด	23 June 2025			mon	9	น.	0	天候	曇	勤怠	1 勤	ประเภท พนง.	Sub cont.					
บริษัท	โรงงาน สถานที่	BL-แผนก	สังกัด	ชื่อ สกุล			職	番		เพศ	อายุ	26	ปี	อายุงาน	1	ปี	0	เดือน
metts	โรงงานมิโนบุ	casting	casting	-			-				ชาย							
ตำแหน่งที่บาดเจ็บ ลักษณะการบาดเจ็บ บริเวณหลังเท้าซ้าย — มีภาวะเลือดออกใต้ผิวหนัง (หือเลือด)			ระดับความพิการ		級	หยุดงาน 7 วัน		ใช้เวลารักษาทั้งสิ้น 7 วัน			ร้องขอไปยังภายนอก			ประสบการณ์โหน่งาน (ตอนเกิดเหตุ) 3 เดือน (จำนวนวัน)				

Process ที่เกิดเหตุ (ชื่องาน)	ชื่อProcess (การปฏิบัติงาน)	casting		model・product	59B		MC.No.	Shot blast No. 3		การสวมใส่อุปกรณ์ PPE ที่กำหนด	ชุดปฏิบัติงาน	○	
	สภาพการปฏิบัติงาน	Dust filter cleaning		Part name	Oil pan		MC.Name	Shot blast No. 3			หมวก	○	
	ลักษณะการปฏิบัติงาน	ปฏิบัติงานคนเดียว	License ไม่จำเป็น			ประวัติที่เคยเกิดในอดีต		ไม่มี	回	รองเท้า safety	○	ถุงมือหนัง	○

ชื่อการบาดเจ็บ	ทำประตุนิรภัยของเครื่อง dust collector ตกใส่ขาซ้าย				รูปแบบอุบัติเหตุ	สิ่งของตกใส่	rank	B	
----------------	--	--	--	--	------------------	--------------	------	---	--

รูปแบบการทำงาน	ปฏิบัติงานรูทีน										
----------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

แปลนภาพรวมของสถานที่ รูปภาพ




① ค่ำที่วัดได้จากเกววัดความดันเกือบถึงขีดจำกัดของค่ำ std.

② ถอดbolt ล็อค safety door ออก เพื่อทำความสะอาด filter

③ แต่ผิดพลาดไปถอดน็อตของบานพับโดยไม่ได้ตั้งใจ ประตุนิรภัยจึงร่วงหล่นลงมาโดนขาซ้าย

เหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มงานจนถึงเกิดอุบัติเหตุ

ที่ไหน / อะไรเกิดขึ้น:

ที่เครื่องตะไบกรีบ No.3 ซึ่งมีระบบดูดฝุ่น (dust collector)

ทำไมถึงเกิดเหตุ:

เนื่องจากค่าความดันในเกววัดความดันอยู่ใกล้ขีดจำกัด ค่ำ std.

ใคร (อุปกรณ์) / ใครทำ:

ตัวผู้ปฏิบัติงานเอง

ตั้งใจจะทำอะไร:

ตั้งใจจะทำความสะอาดแผ่นกรองภายในของระบบ dust collector

ผลที่เกิดขึ้น:

ผลถอดน็อตของบานพับประตุนิรภัย (safety door) ออก และประตูได้หล่นลงมาโดนขาซ้าย

<สาเหตุ (ลดการณ์)>

เนื่องจากค่าบนของเกววัดความดันอยู่ใกล้ขีดจำกัดของ ค่ำ std. จึงมีการรายงานขึ้นไป และได้รับคำสั่งให้ทำความสะอาดแผ่นกรอง (ฟิลเตอร์) ผู้ปฏิบัติงานจึงถอดประตุนิรภัยออกเพื่อทำความสะอาด แต่ผลถอดน็อตของบานพับออกทำให้ประตุนิรภัยหล่นลงมาทับขาซ้าย และได้รับบาดเจ็บ

- การจัดการเบื้องต้น
- แชร์ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ และทำการแจ้งเตือนให้กับกะที่ 1 แล้ว สำหรับกะที่ 2 และ 3 ได้แจ้งเตือนในช่วงประชุมตอนเช้าวันเดียวกัน
 - ติดป้ายแจ้งเตือนที่ระบบdust collector ของทุกเครื่อง ดำเนินการเรียบร้อยแล้วในวันที่ 23 มิ.ย.
- มาตรการแก้ไข
- จัดทำเอกสารมาตรฐานการทำงาน เครื่อง dust collector เสร็จสิ้นภายในวันที่ 25 มิ.ย. โดยทีมงานฝ่าย Gr. เก็บละเอียด
 - กำหนดเป็น ruleว่า: ในกรณีของงานที่ไม่เป็นงานประจำ ต้องได้รับการตรวจสอบจากหัวหน้างานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

発生事業所より

業 務 災 害 速 報




発生日時	2025 年 6 月 23 日 月 曜日 9 時 0 分	天候	曇	勤怠	1 勤	従業員区分	派遣
事業所	部・室・工場	BL・課	係・班	氏 名	職 番	性別	年齢 満 26 才
metts	身延工場	鑄造	鑄造	-	-	男	勤続 1 年 0 ヶ月
負傷部位・ 傷病名	左脚甲皮下血腫	障害等級	級	休業 7 日	全治 7 日	外部依頼	現作業の経験（発生時） 年 3 ヶ月間 （ 日間）

発生工程名 (作業名)	工程(作業)名	鑄造	機種・製品	59B	機械No.	ショットブラスト3号機	指定保護具	作業服	○
	作業状況	集塵フィルター掃除	部品名	オイルパン	機械名	ショットブラスト3号機		作業帽	○
	作業形態	単独	必要資格	無	過去の業務災害歴	無し 回	安全靴	○	皮手袋
災害名	集塵機の安全扉を左脚に落とした				災害の型	落とした	災害 ランク	B	

作業の型 定常作業

見取り図・写真



作業開始から災害発生までの経過

どこで何が
バリ取り3号機の集塵機で

どうなったので
圧力計が規格上限ギリギリであった為

誰が(設備)
本人が

どうしようとしたところ
集塵機内部のフィルターを掃除をしようとしたところ

どうなった
安全扉の蝶番のボルトを外してしまい
左脚に安全扉を落としてしまった

<原因(想定)>

圧力計が規格上限ギリギリであった為、打上げしたところフィルター掃除の様に指示を受けた為、安全扉を外し掃除を行おうとしたが誤って蝶番のボルトを外してしまい安全扉が左脚に落下し被災した。

<処置>

- ・災害状況を共有して注意喚起 6/23 1s 済み 2、3sは同日朝礼時に実施
- ・全設備の集塵機に明示を添付し注意喚起 6/23済み

<対策>

集塵機フィルター掃除について作業標準書を作成 6/25迄 仕上げGr
非定常作業時には管理監督者確認の基、作業をする様にルール化する 6/25迄 仕上げGr