






Issued	Checked	Approved
Nichapong		
7 Jul '25	7 Jul '25	7 Jul '25



แผนผังแสดงระดับเสียงบริเวณ Factory 1 จำนวนทั้งสิ้น 180 ตำแหน่งตรวจวัด
มีระดับเสียงอยู่ในช่วงระหว่าง 69.6 – 84.3 เดซิเบล (เอ) พบว่าค่าของเสียงอยู่ระหว่าง 85 เดซิเบล (เอ) Up


กลุ่มพื้นที่สีเหลือง-ส้ม เช่น Machine Line 7 - 8, Robot Machine, Robot HPDC Machine, Mo Coat

บริเวณดังกล่าวให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังให้ถูกต้องเรียบร้อย

กลุ่มพื้นที่สีแดง เช่น Process HPDC Cutting Line 1 – 2, GDC Cutting Line 1 - 2

บริเวณดังกล่าวควรเคร่งครัดมีมาตรการป้องกันและลดความดังของเสียง ให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังและติดตั้งป้ายเตือน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568 ตรวจวัดโดย บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด



Issued	Checked	Approved
Nichapa		
1 Jul'25	7 Jul'25	7-Jul-25



แผนผังแสดงระดับเสียงบริเวณ Factory 2 จำนวนทั้งสิ้น 196 ตำแหน่งตรวจวัด

มีระดับเสียงอยู่ในช่วงระหว่าง 65.9 – 83.4 เดซิเบล (เอ) พบว่าค่าของเสียงอยู่ระหว่าง 85 เดซิเบล (เอ) Up

กลุ่มพื้นที่สีเหลือง-ส้ม เช่น Machine Line 11 - 12, GDC T7 Line 4


บริเวณดังกล่าวให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังให้ถูกต้องเรียบร้อย

กลุ่มพื้นที่สีแดง เช่น Process GDC Die Coating


บริเวณดังกล่าวควรเคร่งครัดมีมาตรการป้องกันและลดความดังของเสียง ให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังและติดตั้งป้ายเตือน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568 ตรวจวัดโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด








Issued	Checked	Approved
Nichapa	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
7 Jul'25	7 Jul'25	7-Jul-25



แผนผังแสดงระดับเสียงบริเวณ Die Making Dept. จำนวนทั้งสิ้น 20 ตำแหน่งตรวจวัด
มีระดับเสียงอยู่ในช่วงระหว่าง 74.0 – 80.1 เดซิเบล (เอ) ไม่เกินค่ามาตรฐาน 85 เดซิเบล (เอ)
กลุ่มพื้นที่สีเหลือง-ส้ม บริเวณดังกล่าวให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังให้ถูกต้องเรียบร้อย
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568 ตรวจวัดโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด



Issued	Checked	Approved
Nichapa	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
1 Jul '25	1 Jul '25	7-Jul-25




แผนผังแสดงระดับเสียงบริเวณ Factory 3 จำนวนทั้งสิ้น 52 ตำแหน่งตรวจวัด

มีระดับเสียงอยู่ในช่วงระหว่าง 75.7 – 92.1 เดซิเบล (เอ) พบว่าค่าของเสียงอยู่ระหว่าง 85 เดซิเบล (เอ) Up


กลุ่มพื้นที่สีแดง เช่น Process ADC Cutting Line 2, Die MTN

บริเวณดังกล่าวควรเคร่งครัดมีมาตรการป้องกันและลดความดังของเสียงให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังและติดตั้งป้ายเตือน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568 ตรวจวัดโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด



Issued	Checked	Approved
Nichapa	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
7 Jul 25	7-7-25	8-7-25



แผนผังแสดงระดับเสียงบริเวณ Color Check Room จำนวนทั้งสิ้น 11 ตำแหน่งตรวจวัด

มีระดับเสียงอยู่ในช่วงระหว่าง 85.8 – 95.3 เดซิเบล (เอ) พบว่าค่าของเสียงอยู่ระหว่าง 85 เดซิเบล (เอ) Up

กลุ่มพื้นที่สีแดง บริเวณดังกล่าวควรเคร่งครัดมีมาตรการป้องกันและลดความดังของเสียง

ให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังและติดตั้งป้ายเตือน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568 ตรวจวัดโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

